



		HIRARC		Nomor : 110.020.J11.H.26		Dibuat :		Disetujui :	
		KUALIFIKASI KONTRAKTOR		Revisi : 1					
		Nama pekerjaan :		Tanggal : 22 September 2026					
		Repair Oli Cooler Kompresor DSD		Dept. : PM-B		Area : Gd.B		K3 : Jida	
No	Aktifitas Kerja	Potensi Bahaya	Akibat Kerugian	Identifikasi Bahaya					Tindakan Pengendalian
				Keparahan	ekuensi Pekerjaan	kemungkinan	Tingkat Resiko	Kategori Resiko	
1	Persiapan Kerja	Tergores	Luka gores	2	3	1	6	Rank C	Menggunakan sarung tangan
		Terjepit	Luka sobek	2	3	1	6	Rank C	Koordinasi tim yang baik
		Tersengat listrik	Luka bakar	6	3	4	13	Rank B	Sebelum melakukan pekerjaan, pastikan kompresor mati, gunakan LOTO sebagai alat komunikasi. Gunakan APD lengkap (safety shoes, sarung tangan)
2	Pengambilan oli	Tergores	Luka gores	2	3	1	6	Rank C	Menggunakan sarung tangan
		Tetes oli	Terpleset	2	3	1	6	Rank C	Sediakan pad
		Terkena percikan bahan kimia/oli	Iritasi kulit/mata	6	3	4	13	Rank B	Menggunakan APD lengkap (sarung tangan, kacamata, masker)
3	Membersihkan area kerja	Sisa material pekerjaan	Kontaminasi produk dan lingkungan	2	3	1	6	Rank C	Membawa alat kebersihan dan meringkas sisa material pekerjaan, pastikan tidak ada barang/ sisa pekerjaan yang tertinggal

Total Indikator : 7 indikator
 Jumlah indikator resiko rendah : 5 indikator
 Jumlah indikator resiko sedang : 2 indikator
 Jumlah indikator resiko tinggi : 0 indikator

Hasil Persentase
 Rendah : 71.5%
 Sedang : 28.5%
 Tinggi : 0%

Kesimpulan : Project termasuk kategori rendah. BPJS ketenagakerjaan per PO, APD Umum harus digunakan