


		HIRARC		Nomor : 110.002.J11.G.26		Dibuat :		Disetujui :	
		KUALIFIKASI KONTRAKTOR		Revisi : 0					
		Nama pekerjaan :		Tanggal : 6 Juli 2026					
		Modifikasi Winder SAP XINYAN		Dept. : Engineering		Area : Xinyan		K3 : Jida	User : P. Edi S
No	Aktifitas Kerja	Potensi Bahaya	Akibat Kerugian	Identifikasi Bahaya					Tindakan Pengendalian
				Keparahan	Frekuensi Pekerjaan	kemungkinan	Tingkat Resiko	Kategori Resiko	
1	Persiapan Kerja (pemeriksaan alat, pengangkutan material)	Tergores	Luka gores	2	3	1	6	Rank C	Melakukan briefing sebelum kerja, melengkapi pengendalian secara administrasi (<i>Permit to work, safety sign/APD</i>), menggunakan sarung tangan dan menggunakan alat bantu angkat dan angkut.
		Terjepit	Luka sobek	6	3	5	14	Rank B	Briefieng tim sebelum kerja
2	Pelepasan frame	Terjepit	Luka sobek	6	3	5	14	Rank B	Briefieng tim sebelum kerja
		Tertimpa barang	Memar, retak	6	4	4	14	Rank B	Menggunakan <i>safety helmet</i> , koordinasi tim yang baik
3	Pengeboran	Korsleting listrik	Cedera mata, luka bakar, kebakaranKebakaran, sengatan listrik	12	4	8	24	Rank A	Inspeksi kabel dan memastikan tidak ada kabel yang terbuka/tidak layak
		Serpihan bor	Kontaminasi produk	6	4	4	14	Rank B	Melakukan covering area, setelah bekerja memastikan serpihan telah d
		Terkena bor (tusuk/sayat)	Debu	6	4	4	14	Rank B	Menggunakan APD standard (<i>safety shoes, safety helmet</i>) dan menggu
			Luka sobek/luka tusuk	12	4	4	20	Rank A	Pekerja sesuai dengan kompetensinya, bekerja dengan sistem buddy (r
4	Instal frame	Terjepit	Luka sobek	6	3	5	14	Rank B	Briefieng tim sebelum kerja
		Tertimpa barang	Memar, retak	6	4	4	14	Rank B	Menggunakan <i>safety helmet</i> , koordinasi tim yang baik
5	Membersihkan area kerja	Sisa material	Kontaminasi produk dan lingkungan	2	3	1	6	Rank C	Membawa alat kebersihan dan meringkas sisa material pekerjaan, pastikan tidak ada barang/ sisa pekerjaan yang tertinggal
Total Indikator : 11 indikator Jumlah indikator resiko rendah : 2 indikator Jumlah indikator resiko sedang : 7 indikator Jumlah indikator resiko tinggi : 2 indikator		Hasil Persentase Rendah 17 % Sedang : 64 % Tinggi : 19%		Kesimpulan : Project termasuk kategori tinggi (Rank A), BPJS ketenagakerjaan per PO, APD Khusus harus digunakan Wajib membersihkan serpihan logam setelah pengeboran dilakukan					