

**HIRARC****KUALIFIKASI KONTRAKTOR**

Nama pekerjaan :

Penambahan Wiremesh After Filter Kantung di Fresh Air L7

Nomor : 110.012.J11.G.26

Revisi : 0

Tanggal : 13 Juli 2026

Dept. : PM C

Area : Line 7

Dibuat :

Disetujui :

K3 : Jida

User : P. Dodik

No	Aktifitas Kerja	Potensi Bahaya	Akibat Kerugian	Identifikasi Bahaya					Tindakan Pengendalian
				Keparahan	Frekuensi Pekerjaan	kemungkinan	Tingkat Resiko	Kategori Resiko	
1	Persiapan Kerja	Tergores	Luka gores	2	5	1	8	Rank C	Menggunakan sarung tangan, safety shoes dan memastikan masuk ke area produksi tidak menggunakan aksesoris
		Terjepit	Luka sobek	2	5	1	8	Rank C	Koordinasi/briefing tim (menjelaskan uraian potensi bahaya) dengan baik
2	Instalasi wiremesh (Tidak diperbolehkan fabrikasi di MSJ)	Serpihan partikel debu	Gangguan pernapasan, Kontaminasi ke produk	6	5	4	15	Rank B	Menggunakan kacamata, sarung tangan dan masker partikulat
		Tergores/terjepit	Luka gores, luka sobek	6	5	4	15	Rank B	Menggunakan sarung tangan cut resistance
		Tertusuk wiremesh	Luka tusuk	6	5	4	15	Rank B	Menggunakan sarung tangan, menggunakan peralatan yang baik
		Postur kerja buruk	Gangguan otot rangka	6	5	4	15	Rank B	Melakukan pekerjaan dengan posisi yang aman dan ergonomis
3	Membersihkan area kerja	Sisa material pekerjaan	Kontaminasi produk dan lingkungan	2	5	1	8	Rank C	Membawa alat kebersihan dan meringkas sisa material pekerjaan, pastikan tidak ada barang/ sisa pekerjaan yang tertinggal

Total Indikator : 7 indikator
Jumlah indikator resiko rendah : 3 indikator
Jumlah indikator resiko sedang : 4 indikator
Jumlah indikator resiko tinggi : 0 indikator

Hasil Persentase
Rendah : 43 %
Sedang : 57 %
Tinggi : 0 %

Kesimpulan : Project termasuk kategori tinggi. BPJS ketenagakerjaan per PO, APD Umum harus digunakan oleh vendor