



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-829
Website : <http://disnakertrans.jatimprov.go.id> e-mail : disnakertrans@jatimprov.go.id
SURABAYA - 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/ 680 /KBKR/108.5-SDA/II/2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh P. PT. ILHAM FUMIGASI INDONESIA a/n Anton Rahardjo selaku Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran dan disaksikan oleh Sucipto Hadi, ST selaku Pengawas Ketenagakerjaan Spesi K3 Penanggulangan Kebakaran pada tanggal, 20 Januari 2022 terhadap Instalasi Prote Kebakaran, diterangkan bahwa :

A. Data Umum

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Jenis Obyek K3 | : Instalasi Proteksi Kebakaran |
| 2. Nama Pemohon | : YOHANES BAYU |
| 3. Jabatan | : HR & GA Head |
| 4. Nama Pemilik | : PT. MULTI SPUNINDO JAYA |
| 5. Alamat Perusahaan | : Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo |
| 6. Konsultan | : PT. IKANINDO Rekatama Cipta |
| 7. Instalatir | : PT. IKANINDO Rekatama Cipta |
| 8. Alamat | : Jl. Pucang Jajar No. 32 – Surabaya |
| 9. Jenis Usaha | : Manufaktur Non Woven |

B. Data Teknik Objek Pengawasan

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Jenis / Merk | : Instalasi Proteksi Kebakaran |
| 2. Model Instalasi | : Instalasi Fire Hydrant |
| 3. Nama Gedung | : Gedung B, Gedung C dan Gedung E |
| 4. Konstruksi bangunan | : Konstruksi baja dan beton bertulang |

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Surabaya, 17 Pebruari 2022

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Penanggulangan Kebakaran

SUCIPTO HADI, ST
NIP. 19652004 199003 1 010

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Provinsi Jawa Timur

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640319 198903 1 001

LEMBAR PEMERIKSAAN

Tanggal

Hasil dan Syarat Pemeriksaan

03 - 03 - 2025

PT. Multi Spunindo Jaya

Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo

Surat Keterangan No. 566/680/KBKR/108.5-SDA/II/2022



Pemeriksaan Berkala :

- Dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi proteksi kebakaran jenis instalasi hydrant meliputi : Pipa hydrant, nozzle, kotak nozzle, kotak hydrant, pompa elektrik, pompa pacu, pompa diesel, supply penampung air hydrant, ground reservoal, pilar hydrant dan panel hydrant dalam keadaan baik.
- Seluruh instalasi diperiksa secara visual, semuanya dalam kondisi baik.

Uji Fungsi :

- Pada waktu dilakukan pengujian hydrant, seluruh pompa dapat berfungsi dengan baik. Dan pada saat dilaksanakan pengujian fungsi dengan membuka valve sirkulasi ke tandon, semua system nyala dan mati dengan otomatis.
- Valve pada pilar hydrant halaman dibuka, nozzle mengeluarkan pancaran air sejauh ± 30 meter.

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi proteksi kebakaran jenis instalasi hydrant berfungsi dengan baik dan memenuhi syarat keselamatan kerja.

Syarat dan Saran :

- Secara rutin box hydrant agar diperiksa dan dipelihara kelengkapannya yaitu: hose, coupling, selang dan nozzle.
- Preventive maintenace harus dilakukan sesuai dengan petunjuk instalatir.

Harus diuji ulang paling lambat pada tanggal : 03 Maret 2026

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Proteksi Kebakaran
Yang Memeriksa



SAPTO SUSENO, ST., MM

NIP. 19670707 199303 1 009