



HIRARC

KUALIFIKASI KONTRAKTOR

Nama pekerjaan :

Grinding Screen Changer Line 1

Nomor : 110.003.J11.D.26

Revisi : 0

Tanggal : 08 April 2026

Dept. : PM A

Area : Line 1

Dibuat :

[Signature]

Disetujui :

User : P. Gembong

No	Aktifitas Kerja	Potensi Bahaya	Akibat Kerugian	Identifikasi Bahaya					Tindakan Pengendalian
				Keparahan	Frekuensi Pekerjaan	kemungkinan	Tingkat Resiko	Kategori Resiko	
1	Persiapan Kerja (pemeriksaan alat, pengangkutan material)	Tergores	Luka gores	2	3	1	6	Rank C	Melakukan briefing sebelum kerja, melengkapi pengendalian secara administrasi (<i>Permit to work, safety sign/APD</i>), menggunakan sarung tangan dan menggunakan alat bantu angkat dan angkat.
		Terjepit	Luka sobek	6	3	5	14	Rank B	Briefieng tim sebelum kerja
2	Take out screen changer	Tertimpa material	Cedera fisik	6	3	4	13	Rank B	Menggunakan safety shoes, melakukan perbaikan sesuai prosedur, gunakan alat angkut untuk <i>airshaft</i>
3	Instalasi screen changer	Tertimpa material berat	Cedera fisik	6	3	4	13	Rank B	Menggunakan safety shoes, melakukan perbaikan sesuai prosedur, gunakan alat angkut jika beban tidak dapat diangkat manual
		Tergores	Luka gores	6	3	4	13	Rank B	Menggunakan sarung tangan dan take out didampingi personel MSJ
4	Trial	Terkena panas	Luka bakar	6	3	4	13	Rank B	Trial dilakukan sesuai prosedur, gunakan sarung tangan
5	Membersihkan area kerja	Sisa material pekerjaan	Kontaminasi produk dan lingkungan	2	3	1	6	Rank C	Membawa alat kebersihan dan meringkas sisa material pekerjaan, pastikan tidak ada barang/ sisa pekerjaan yang tertinggal

Total Indikator : 6 indikator
Jumlah indikator resiko rendah : 0 indikator
Jumlah indikator resiko sedang : 4 indikator
Jumlah indikator resiko tinggi : 2 indikator

Hasil Persentase
Rendah : 0 %
Sedang : 67 %
Tinggi :33 %

**Kesimpulan : Project termasuk kategori sedang
Wajib membawa kotak P3K dan BPJS wajib dilengkapi**