



		HIRARC		Nomor		: 110.007.J11.A.26		Dibuat :		Disetujui :	
				Revisi		: 0					
		KUALIFIKASI KONTRAKTOR		Tanggal		: 12 Januari 2026					
		Nama pekerjaan :		Dept.		: PM F					
		Absorbant Unload Tester		Area		: Lab					
No	Aktifitas Kerja	Potensi Bahaya	Akibat Kerugian	Identifikasi Bahaya					Tindakan Pengendalian		
				Keparahan	Frekuensi Pekerjaan	kemungkinan	Tingkat Resiko	Kategori Resiko			
1	Persiapan Kerja (pemeriksaan alat, pengangkutan material)	Tergores	Luka gores	2	3	1	6	Rank C	Melakukan briefing sebelum kerja, melengkapi pengendalian secara administrasi (<i>Permit to work, safety sign/APD</i>), menggunakan sarung tangan dan menggunakan alat bantu angkat dan angkut.		
		Terjepit	Luka sobek	2	3	1	6	Rank C	Briefieng tim sebelum kerja		
2	Pengeboran	Serpihan bor	Debu/kontaminasi produk	6	4	5	15	Rank B	Menggunakan APD standard (safety shoes, safety helmet) dan menggunakan masker. Membersihkan debu menggunakan vacuum cleaner hingga bersih		
		Terkena bor (tusuk/sayat)	Luka sobek/luka tusuk	6	3	4	13	Rank B	Pekerja sesuai dengan kompetensinya, bekerja dengan sistem buddy (minimal 2 orang)		
3	Pemasangan mur dan baut	Jari terjepit	Cedera ringan	6	3	4	13	Rank B	Menggunakan sarung tangan cut resistance		
4	Membersihkan area kerja	Sisa material pekerjaan	Kontaminasi produk dan lingkungan	2	3	1	6	Rank C	Membawa alat kebersihan dan meringkas sisa material pekerjaan, pastikan tidak ada barang/ sisa pekerjaan yang tertinggal		

Total Indikator : 6 indikator
 Jumlah indikator resiko rendah : 3 indikator
 Jumlah indikator resiko sedang : 3 indikator
 Jumlah indikator resiko tinggi : 0 indikator

Hasil Persentase
 Rendah : 50 %
 Sedang : 50 %
 Tinggi : 0%

Kesimpulan : Project termasuk kategori sedang, BPJS ketenagakerjaan per PO, APD Khusus harus digunakan