

		HIRARC		Nomor : 110.017.J11.H.26		Dibuat :		Disetujui :	
		KUALIFIKASI KONTRAKTOR		Revisi : 0					
		Nama pekerjaan :		Tanggal : 24 Agustus 2026					
		Flexible Ducting Dryer FD 130		Dept. : PM B		Area : Kompresor		K3 : Jida	
No	Aktifitas Kerja	Potensi Bahaya	Akibat Kerugian	Identifikasi Bahaya					Tindakan Pengendalian
				Keparahan	ekuensi Pekerja	kemungkinan	Tingkat Resiko	Kategori Resiko	
1	Persiapan alat kerja	tergores	luka gores	2	5	1	8	Rank C	Menggunakan sarung tangan
		terjepit	luka sobek	2	5	1	8	Rank C	Koordinasi tim yang baik
2	Cek dan ukur kebutuhan flexible ducting	Terpeleset	keseleo	2	5	4	11	Rank B	menggunakan safety shoes
3	Fabrikasi ducting	Material Tajam	Luka sayat, luka gores	2	3	4	9	Rank C	Menggunakan sarung tangan cut resistance, pekerjaan dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai
		Terjepit	Cedera jari sedang	2	3	4	9	Rank C	Menggunakan sarung tangan cut resistance, pekerjaan dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai
4	Install flexible ducting	Ducting jatuh	luka sobek, retak	6	5	4	15	Rank B	koordinasi tim yang baik, menggunakan webbing sling
		Terpeleset, tersandung	luka sobek, keseleo	2	5	4	11	Rank B	menggunakan safety shoes
5	Membersihkan area kerja	sisa material dan kaleng cat	lingkungan kotor, kontaminasi produk	2	5	1	8	Rank C	menyapu, membuang sampah pada tempatnya, membawa sisa material ke workshop vendor

Total Indikator : 8 indikator
Jumlah indikator resiko rendah : 3 indikator
Jumlah indikator resiko sedang : 5 indikator
Jumlah indikator resiko tinggi : 0 indikator

Hasil Persentase
Rendah : 38
Sedang : 62
Tinggi : 0

**Kesimpulan : Project termasuk kategori sedang
BPJS ketenagakerjaan per PO. APD Umum harus digunakan oleh vendor**