


		HIRARC KUALIFIKASI KONTRAKTOR		Nomor		: 110.006.J11.G.26		Dibuat : 		Disetujui : 			
				Revisi		: 0							
		Nama pekerjaan : Power Compressor Central				Tanggal		: 6 Juli 2026					
						Dept.		: PM A					
				Area		: Gd a		K3 : Jida		User : P. Gembong			
No	Aktifitas Kerja	Potensi Bahaya	Akibat Kerugian	Identifikasi Bahaya					Tindakan Pengendalian				
				L	E	C	Sum	Category					
1	Persiapan Kerja	Tergores/Terjepit	Luka gores, luka sayat	2	3	1	6	Rank C	Menggunakan APD lengkap (sarung tangan, safety shoes, safety helmet, hairnet), briefing tim sebelum kerja, inspeksi peralatan				
		Pekerjaan tanpa izin	Kesalahan prosedur, gangguan operasional	2	3	1	6	Rank C	Pengurusan izin kerja, koordinasi dengan PIC kerja, PIC area dan K3				
2	Mematikan panel (kondisi off)	Kesalahan prosedur dalam mematikan panel	Bisa menyebabkan arus balik atau tidak benar-benar terputus, berisiko kejutan listrik	6	3	4	13	Rank B	Ikuti Standard Operating Procedure (SOP) pemadaman panel listrik, gunakan Lockout Tagout (LOTO), dan pastikan pemutusan arus dilakukan dengan prosedur yang benar				
3	Pengeboran lantai	Tertusuk	Luka tusuk	6	3	4	13	Rank B	Bekerja sistem buddies, memastikan blueprint sebelum pengeboran/koordinasi dg pic kerja dan area, menggunakan APD standard (safety shoes n safety helmet), adanya pengawasan saat bekerja				
		Terkena instalasi underground	Kerusakan sarana prasarana	12	3	8	23	Rank A					
		Tersengat listrik	Luka bakar/fatality	12	3	8	23	Rank A					
4	Penancapan pipa ke dalam gedung	Tergores/Terjepit	Luka gores, luka sayat	2	3	1	6	Rank C	Menggunakan APD lengkap (sarung tangan, safety shoes, safety helmet, hairnet), briefing tim sebelum kerja, inspeksi peralatan				
		Pemotongan sisa pipa tajam	Luka gores, luka sayat	2	3	1	6	Rank C	Menggunakan APD lengkap (sarung tangan, safety shoes, safety helmet, hairnet), briefing tim sebelum kerja, inspeksi peralatan				
3	Penarikan kabel	Tersandung kabel	Jatuh, cedera otot	6	3	4	13	Rank B	Penataan jalur kabel, dilakukan min. 2 orang, memastikan arus lalu lintas sekitar aman (gunakan tanda informasi pekerjaan)				
		Postur kerja buruk	Cedera ringan	2	3	4	9	Rank C	Memberlakukan istirahat dan rolling pekerjaan				
5	Membersihkan area kerja	Sisa material pekerjaan	Kontaminasi produk dan lingkungan	2	3	1	6	Rank C	Membawa alat kebersihan dan meringkas sisa material pekerjaan, pastikan tidak ada barang/ sisa pekerjaan yang tertinggal				

RESULT

Total Indikator : 11 indikator
Jumlah indikator resiko rendah : 6 indikator
Jumlah indikator resiko sedang : 3 indikator
Jumlah indikator resiko tinggi : 2 indikator

Hasil Persentase
Rendah : 54.5%
Sedang : 27.3 %
Tinggi : 18.2%

Kesimpulan : Project termasuk kategori tinggi (rank A), BPJS ketenagakerjaan per PO dan APD Khusus harus memiliki safety officer
Catatan : APD Electrical harus diperhatikan dan wajib menjalankan prosedur LOTO