



		HIRARC KUALIFIKASI KONTRAKTOR		Nomor : 110.002.J11.F.26		Dibuat :		Disetujui :	
				Revisi : 0					
		Tanggal : 2 Juni 2026							
		Nama pekerjaan : Pengambilan Oli HTO		Dept. : PM B		Area : Gd B		K3 : Jida	
No	Aktifitas Kerja	Potensi Bahaya	Akibat Kerugian	Identifikasi Bahaya					Tindakan Pengendalian
				Keparahan	Frekuensi Pekerjaan	kemungkinan	Tingkat Resiko	Kategori Resiko	
1	Persiapan Kerja (pemeriksaan alat, pengangkutan material)	Tergores	Luka gores	2	3	1	6	Rank C	Melakukan briefing sebelum kerja, melengkapi pengendalian secara administrasi (<i>Permit to work, safety sign/APD</i>), menggunakan sarung tangan dan menggunakan alat bantu angkat dan angkut.
		Terjepit	Luka sobek	2	3	1	6	Rank C	Briefieng tim sebelum kerja
2	Pengambilan sampel oli	Kontak langsung dengan oli	Iritasi kulit	6	4	5	15	Rank B	Menggunakan APD standard (safety shoes, safety helmet) dan menggunakan sarung tangan chemical lateks
		Ceceran oli	Kontaminasi lingkungan , terpleset	6	4	5	15	Rank B	Menggunakan masker
3	Membersihkan area kerja	Sisa material pekerjaan	Kontaminasi produk dan lingkungan	2	3	1	6	Rank C	Membawa alat kebersihan dan meringkas sisa material pekerjaan, pastikan tidak ada barang/ sisa pekerjaan yang tertinggal

Total Indikator : 5 indikator
 Jumlah indikator resiko rendah : 3 indikator
 Jumlah indikator resiko sedang : 2 indikator
 Jumlah indikator resiko tinggi : 0 indikator

Hasil Persentase
 Rendah : 60 %
 Sedang : 40 %
 Tinggi : 0%

Kesimpulan : Project termasuk kategori rendah, BPJS ketenagakerjaan per PO, APD Khusus harus digunakan